CS2218S Монтажные привязки


01 Разметка боковины корпуса



Точка P: 70 мм от переднего торца внутренней боковины и 185 мм от нижней плоскости крышки корпуса.

Остальные отверстия перенесите по штатной планке.

02 Крепление на фасаде



Kd по углу открывания

Угол	Kd, мм
100°	**145**
90°	150
80°	155

Sd по толщине боковины

sp, мм	Sd, мм
16	**33**
18	34
20	35

В таблице выделено: угол открывания = 100° (Kd = 145 мм),
sp (толщина боковины корпуса) = 16 мм; Sd (отступ от края фасада) = 33 мм.

03 Расположение монтажных частей



1 Треугольная планка: внутренняя боковина.

2 Ответная планка: внутренняя сторона фасада.

Перед фиксацией поддерживайте фасад. Сначала закрепите монтажные части, затем проверьте свободный ход и выполните регулировку усилия по листу 2.

CS2218S Подбор и регулировка

01 Выберите механизм по высоте и массе фасада


Масса фасада в ячейках: кг

Артикул / тип фасада	Количество на фасад	Высота фасада, мм					
		300	350	400	450	500	550
CS2218S.L.NP Лёгкие фасады	**1 шт.**	0,6-3,3	0,5-2,8	0,5-2,5	0,4-2,2	0,4-2,0	0,3-1,8
	2 шт.	1,2-6,6	1,0-5,6	1,0-5,0	0,8-4,4	0,8-4,0	0,6-3,6
CS2218S.M.NP Средние фасады	**1 шт.**	1,3-5,3	1,1-4,5	1,0-4,0	0,9-3,5	0,8-3,2	0,7-2,9
	2 шт.	2,6-10,6	2,2-9,0	2,0-8,0	1,8-7,0	1,6-6,2	1,4-5,8
CS2218S.H.NP Тяжёлые фасады	**1 шт.**	2,8-7,6	2,4-6,5	2,1-5,7	1,8-5,1	1,7-4,6	1,5-4,1
	2 шт.	5,6-15,2	4,8-13	4,2-11,4	3,6-10,2	3,4-9,2	3,0-8,2

При двух механизмах диапазон относится к общей массе фасада, а не к каждому механизму по отдельности.

02 Регулировка усилия

Винт регулировки усилия



Шкала регулировки усилия

Контрольное окно и указатель положения

Поддерживайте фасад. Вращайте регулировочный винт небольшими шагами, контролируя положение указателя в окне шкалы.

Ориентируйтесь на метки + / - на механизме. Проверьте открывание и удержание; для пары механизмов согласуйте усилие.

(+) (-) Метки на корпусе механизма.

⚠ Подпружиненный рычаг

Не приводите в действие незакреплённый механизм. Держите лицо и руки вне траектории рычага.

При монтаже и регулировке поддерживайте фасад. Не разбирайте механизм.